

报告责任表

项目名称

勘察单位

设计单位

勘探/建井单位 杭州么德智能装备科技有限公司

编制日期 2023年10月

负责人	职称	主要职责
		报告编制
		报告编制
		报告审定/总工

/

2

. Я

خ..Ŏ..... . .. œ خ . œ خ . œ خ . œ خ

ᑦ ∩

O Ḍ



南融安置房配套幼儿园地块
土壤污染状况初步调查报告专家评审意见

2023年10月18日，杭州市生态环境局临平分局会同杭州市规划和自然资源局临平分局组织召开

有限公司（审查单位）、四川省冶勘设计集团有限公司（调查单位）、杭州华测检测技术有限公司（检测单位）等单位代表及3位特邀专家（名单附后），与会代表和专家听取了调查单位对地块基本情况及报告内容的介绍和检测单位关于采样、检测、质控执行情况的介绍，经充分讨论，形成以下评审意见：

一、总体评价

该报告的工作内容及调查结论与方法基本符合国家相关标准规范要求，报告内容比较完整，结论总体可信，报告通过评审。

报告评审意见

报告名称	南融安置房配套幼儿园地块土壤污染状况初步调查报告
编制单位	四川省[illegible]设计集团有限公司
报告类型	□初步调查报告 □详细调查报告

书面评审意见（500[illegible]）

总体意见：

报告编制单位提交的资料较为齐全，结论总体可信，符合要求，同意报告通过评审。

修改意见：

1、补充周边服装加工企业有无燃煤锅炉，说明有否燃煤[illegible]特征污染物。

2、补充土壤钻孔单位说明。表[illegible]5-2 土壤送检样品师建议补充一列土壤类型说明。完善样品保存时效性分析。P80

3、根据导则HJ25.1-2019、[illegible]

